

Link do produktu: <http://waterpure.pl/rozwiazdy-pod-butle-4-montaz-gorny-do-glowic-clack-ws15-ws2-ws2qc-rx7475-p-1883.html>



Rozwiązdy pod butle 4", montaż górny do głowic Clack WS1.5, WS2, WS2QC, RX74/75

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	I-1650-TM/I-3650-TM
Producent	Pentair Water

Opis produktu

Rozwiązdy zbiorników ciśnieniowych

Rozwiązdy bez rury dystrybucyjnej 1 1/2" (gniazdo 50mm), montaż górny głowicy Pentair, do głowic **Clack WS1.5, WS2, WS2QC, RX74, RX75**

Rozwiązdy pod butle 4"		
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiorniki 14"-18"	I-1650-TM-0,2	370,60zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,5mm; pod zbiorniki 14"-18"	I-1650-TM-0,5	370,60zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 21"-24"	I-2150-TM-0,2	441,90zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,5mm; pod zbiornik 21"-24"	I-2150-TM-0,5	441,90zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 30"	I-3050-TM-0,2	523,00zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,5mm; pod zbiornik 30"	I-3050-TM-0,5	523,00zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 36"	I-3650-TM-0,2	583,40zł
Rozwiązda; przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,5mm; pod zbiornik 36"	I-3650-TM-0,5	583,40zł

Zdjęcie informacyjne.
Producent / importer: Pentair Water

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540